



MOTOEXPERT

D.A.W.

inż. Dariusz Walewski

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

Certyfikat CCRS Nr. 412/04/08/11/14/17/20, Lista Ministra Infrastruktury RS 001043, Biegły Sądowy

biuro: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4. tel./fax +48/22 789 31 25 tel. kom. 601 319 364

e-mail: biuro@motoexpert.pl www.motoexpert.pl www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

Józefów, dnia 28.01.2025r.

OCENA TECHNICZNA Nr DAW-170/25

ZAKRES USŁUG:

- Określania rynkowej wartości pojazdów maszyn i urządzeń.
- Oceny i opinie techniczne.
- Weryfikacja wycen ubezpieczycieli.
- Sporządzania ocen technicznych i kalkulacji naprawczych.
- Doradztwo techniczne.
- Ocena danych identyfikacyjnych pojazdów dla Policji Wydziałów Komunikacji.
- Wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń dla Urzędów Celnych.
- Wyceny pojazdów dla Banków i Leasingów.
- Weryfikacja akt spraw dla Sądów i Prokuratur.

Zleceniodawca: De Lage Landen Leasing Polska S.A.

ul. Inflancka 4A

00-189 Warszawa

Zadanie oceny: Wycena wartości maszyny.

Przedmiot oceny: Przetrzęsacz zawieszany

MASSEY FERGUSON TD 776 DN



Sporządził:

inż. Dariusz Walewski

Lista Ministra Infrastruktury RS 001043

Certyfikat CCRS 412/04/08/11/14/17/20/23



MOTOEXPERT

D.A.W.
inż. Dariusz Walewski

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ
Certyfikat **CCRS Nr. 412/04/08/11/14/17/20/23**, Lista Ministra Infrastruktury **RS 001043**, Biegły Sądowy
biuro: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4. tel./fax +48/22 789 31 25 tel. kom. **601 319 364**
e-mail: biuro@motoexpert.pl www.motoexpert.pl www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-170/25

z dnia **28.01.2025r.**

Rzeczoznawca: inż. Dariusz Walewski Certyfikat CCRS Nr 412/04/08/11/14/17/20/23
Lista Ministra Infrastruktury RS 001043
Zleceniodawca: De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Adres: ul. Inflancka 4A. kod: 00-189 Warszawa
Zlecenie, pismo: e-mail z dnia: 20.01.2025r.
Przedmiot wyceny: Przetrząsacz zawieszany MASSEY FERGUSON TD 776 DN.
Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości maszyny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Oględziny zewnętrzne wykonane w dniu 27.01.2025r. na terenie magazynu depozytowego FAMAT Serwis Sp. z o.o. ul. Metalowa 10, 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Informacje uzyskane w firmach zajmujących się sprzedażą podobnych urządzeń.
- Wartość maszyny podano na podstawie informacji cenowej uzyskanej od przedstawiciela handlowego firmy Euromasz – Autoryzowany dealer Massey Ferguson, ul. 4. Dywizji Piechoty 10a, 77-420 Lipka.
- Dane techniczne spisano z tabliczki znamionowej oraz oficjalnej witryny internetowej dystrybutora.

Dane identyfikacyjne urządzenia:

Rodzaj	Przetrząsacz zawieszany
Marka, model	MASSEY FERGUSON TD 776 DN
Numer seryjny	WAMAMO00CPG010177
Rok produkcji	2023
Rok modelowy	2024
Szer. robocza	7,70 m
Zapotrzebowanie mocy	od 41 KM
Waga	ok. 1237 kg
Szerokość transportowa	3000 mm
Długość transportowa	4480 mm
Ilość karuzel	6
Ramiona na rotor	6
Producent	AGCO GmbH Niemcy

DAW-170/25 Przetrząsacz zawieszany MASSEY FERGUSON TD 776 DN

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono przetrząsacz karuzelowy zawieszany MASSEY FERGUSON TD 776 DN w w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzony w działaniu, poleasingowy.

Z uwagi na charakter składowania maszyny fabrycznej tabliczki znamionowej nie zlokalizowano.

Dan techniczne ustalono na podstawie fabrycznej wklejki na folii ochronnej maszyny.

Wizualny stan techniczny maszyny – doskonały, maszyna fabrycznie nowa, rozmontowana na części bazowe, składowana na palecie.

Brak możliwości weryfikacji kompletności maszyny w warunkach oględzin.

Do maszyny przedstawiono instrukcję obsługi.

OPIS TECHNICZNY

Powłoka lakierowa	- koloru czerwonego, bez uwag
Stanowisko operatora	- kabina ciągnika
Osprzęt	- brak możliwości weryfikacji
Naprawa i konserwacja urządzenia	- okazano instrukcję obsługi
Dokumenty identyfikujące urządzenie	- nie okazano
Dokumenty dotyczące przebiegu urządzenia	- nie okazano
Próba działania zespołów pod obciążeniem	- nie dokonano
Podstawowe zespoły:	

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

NADWOZIE

Nadwozie koloru czerwonego bez widocznych uszkodzeń.

WYPOSAŻENIE

Brak możliwości weryfikacji kompletności wyposażenia fabrycznego maszyny w warunkach oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach

DAW-170/25 Przetrząsacz zawieszany MASSEY FERGUSON TD 776 DN

elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono i podpisano.



Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.


RZECZOZNAWCA

















AGCO GmbH
90537 Feucht / Made in Germany
Type: CE-TRUCK
MF TD 776 DN
Material: HW_01
Factory Order Code: FEUMFGM40200000 (1/1)
Built in: 2023
Model Year: 2024
Shipping weight: kg
Material Document Number: 
Machine number: AM0010177
Batch: 0000872944

Lager FEU	Lager	Z11	Erst.-Dat.: 18.10.2023	TA-Nr.: 0001141435	0001	18.10.2023 - 18.11
	HW 01 Heuwender - Farmer Linie					
Menge in ME:		Lagertyp / Lagerplatz:		Feckmaterial / ME:		PV:
1		ST 050 / E00-000-00		Z99		
Batch:		Bests Maschinen:		Produktions-:		
0000872944		Anlieferung/Pos.:				





