

PROTOKOL

SKU 210 399 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **CASE IH**

Obchodný názov vozidla: **PUMA 240 CVX**

Druh vozidla / kategória: **Traktor kolesový poľnohospodársky / T1a**


Značka štátu registrácie / EČV: **SK / ZA202JH**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **16.06.2016**

VIN: **ZFES50988**

Výr. číslo karosérie (nadstavby):

Identifikačné číslo motora (typ): **F4DFE613B*B**



Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:

- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.
6.2.9.c.1 Z ostatného príslušenstva alebo vybavenia uniká olej, mazivo alebo nebezpečná látka, avšak neodkvapkáva na vozovku.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):


Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. – Dosiahnuté zbrzdzenie $Z = 69.0337404 \%$

1.2.2.Kontrola brzd jazdnou skúškou - pohon 4x4

1.4.2.parkovacia brzda - pokus o rozbeh

Údaj na odometri je v motohodinách;



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: MIBA CAR s. r. o.		Miesto výkonu kontroly: Dlhá 1182/95I, Žilina, 01009	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 7301	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 5113-001-19984-170822-094026	
Dátum kontroly: 17.08.2022	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKS244386
Lehota platnosti: 17.08.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 001, Rosinec Matúš		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:



Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKS 258 670 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 1003-001-15783-170822-391714
 Značka/obchodný názov vozidla: CASE IH 240 CX
 Typ/variant/verzia vozidla: ES/ESLSFE
 Druh vozidla/kategória: Traktor kolesový poľnohosp. / T1a
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / ZA202JH

VIN: ZFES50988
 Identifikačné číslo motora (typ): F4DFE613B*B
 Druh paliva/emisný systém: D / BKAT
 Emisie ES/EHK: 97/68QA*2010/26 (EURO 4)
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 16.06.2016



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
Dymivosť [m-1]		***** *****		0,3400 vyhovuje	
Maximálne otáčky - nafta [min-1]		***** *****		2350 vyhovuje	
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]		***** *****		0,0700 0,0000 vyhovuje	
Teplota motora [°C]		***** *****		24 nehodnotený	
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]		***** *****		650 vyhovuje	
Stav parametrov systému OBD:			Chybová pamäť systému OBD: nehodnotený		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN:		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]: Stav počítadla prejdenej vzdialenosti - údaj v motohodinách.					

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: MIBA CAR, s.r.o.		Miesto výkonu: Dlhá 1182/95I, 01009 Žilina	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolnej nalepky: SKP911780 BEZ KN.	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonával:	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	(má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účinky) 7301		
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
17.08.2026	17.08.2022		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v Ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!